

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。
必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2012年05月15日

■ 修正内容 製品発表の反映

5/15に公開発表されました製品について、システムガイドに追加しました。

備考： IBM System x3100 M4 追加モデル および 関連オプションの発表：レター番号:PCS12202
IBM System x3250 M4 モデル および 関連オプションの発表：レター番号:PCS12213

対象 PDFファイル版システム・ガイド (System x3100M4/x3250M4)

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3100M4/x3250M4について、以下のサポートオプションを追加しました。
(81Y4492)ServeRAID-H1110 アダプター
(46M0829)ServeRAID-M5015 コントローラー
(46M0830)ServeRAID-M5025 コントローラー
(46M0917)ServeRAID-M5000用バッテリー
(46M0930)ServeRAID M5000 RAID拡張キー
- System x3650M4について、以下のサポートオプションを追加しました。
(41Y8300)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5 ハイパーバイザー

対象 PDFファイル版システム・ガイド (System x3100M4/x3250M4/x3650M3/本体×オプションサポート・マトリックス)

●2012年05月09日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3500M4について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 5(32bit)(Update7以降)
SUSE LINUX Enterprise Server 11 for x86(SP1以降)
SUSE LINUX Enterprise Server 10 for x86(SP4以降)

対象 PDFファイル版システム・ガイド (System x3500M4)

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3250M4について、以下のサポートオプションを削除しました。
(90Y9370)NetXtreme I デュアルポート GbE アダプター

対象 PDFファイル版システム・ガイド (System x3250M4/本体×オプションサポート・マトリックス)

●2012年04月25日

■ 修正内容 製品発表の反映

4/25に公開発表されました製品について、システムガイドに追加しました。

備考： IBM System x3500 M4 Windows Server 2008 R2 バンドルモデルの発表：レター番号:PCS12133
IBM System x3550 M4 Windows Server 2008 R2 バンドルモデルの発表：レター番号:PCS12168
IBM System x3650 M4 Windows Server 2008 R2 バンドルモデルの発表：レター番号:PCS12169
IBM BladeCenter HS23 Windows Server 2008 R2 バンドルモデルの発表：レター番号:PCS12174/PCS12211/PCS12212

対象 PDFファイル版システム・ガイド (System x3500M4/x3550M4/x3650M4)

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加

- x3100M4/x3200M3/x3250M3/x3250M4/x3400M3/x3500M3/x3550M/x3650M3/x3500M4/x3550M4/3650M4/x3690X5/x3755M3/x3850X5について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(90Y9370)NetXtreme I デュアルポート GbE アダプター
(90Y9352)NetXtreme I クアドポート GbE アダプター

備考： IBM System x 関連オプション(Ethernet アダプター)の発表：レター番号:PCS12195

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (x3100M4/x3200M3/x3250M3/x3250M4/x3400M3/x3500M3/x3550M/x3650M3/
x3500M4/x3550M4/3650M4/x3690X5/x3755M3/x3850X5/本体×オプションサポート・マトリックス)

●2012年04月11日

■ 修正内容 価格改定の反映

備考： IBM System x3200 M3 Express 一部モデル 価格改定 (値下げ) の発表：レター番号:PCS12154

対象 System Guide Book 2012年2月版/PDFファイル版システム・ガイド (System x3200M3)

■ 修正内容 仕様の変更

- System x3200M3 + (49Y4220)NetXtreme II 1000 Express クアドポート Ethernet アダプターの対応スロットについて (変更前) Slot 1,2,3：最大搭載枚数 3→(変更後) Slot 1,2：最大搭載枚数 2
- System x3650M3 + (49Y7950)Emulex 10 GbE バーチャルファブリックアダプターIIの対応スロットについて (変更前) Slot 1,3,4：最大搭載枚数 3→(変更後) Slot 1,2,3,4：最大搭載枚数 4

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (System x3200M3/x3650M3)

■ 修正内容 掲載内容の修正/変更

- System x3100M4/x3250M4について、ServeRAID C100の注意事項を追記しました。

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (System x3100M4/x3250M4)

●2012年03月28日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3550M3/x3650M3について、以下のサポートオプションを追加しました。

(90Y4304)ServeRAID-M5016 コントローラー
備考： IBM System x 関連オプション (ServeRAIDアダプター)の発表
レター番号:PCS11441

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (System x3550M3/x3650M3/オプションサポート・マトリックス)

■ 修正内容 記載の誤植

- IBM UPS 選択の指標[P.4/28]IBM UPS 1500VA/UPS 2200VA/UPS 3000VAスペック表拡張バッテリー・パックの行について、3000VA Rack UPS(100/120 V)(53953AX)の列を修正
(誤) UPS 2200VA 2U 拡張バッテリー・パック → (正) UPS 3000VA 3U 拡張バッテリー・パック

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (IBM UPS 選択の指標)

■ 修正内容 価格改定の反映

備考： IBM System x 関連オプション 価格改定 (値下げ) の発表：レター番号:PCS12121

対象 System Guide Book 2012年2月版/PDFファイル版システム・ガイド

●2012年03月23日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3550M3/x3650M3について、以下のサポートオプションを追加しました。
(49Y9898)1.5/3.0TB ハーフハイト LTO Ultrium5 SAS テープドライブ

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (System x3550M3/x3650M3/オプションサポート・マトリックス)

●2012年03月14日

■ 修正内容 記載の誤植

- Windows Server IBM版 製品情報の以下のWindows Server 2008 IBM版に含まれるCAL数について
(4849MGM)Windows Server 2008 R2 Datacenter (2CPU) IBM版 (誤)5 → (正)0
(4849MHM)Windows Server 2008 R2 Datacenter (4CPU) IBM版 (誤)5 → (正)0

- 【VMware vShield App】の製品番号について
1年サブスクリプション付き (誤)4817SG9 → (正)4817SH3
3年サブスクリプション付き (誤)4817TG9 → (正)4817TH3
5年サブスクリプション付き (誤)4817UG9 → (正)4817UH3

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (IBM System x提供OS製品情報)

●2012年03月02日

■ 修正内容 記載の誤植

- System x3100M4/x3250M4のビデオ・スペックについて
ビデオ・サブシステム (誤) SVGA (Matrox G200eV) → (正) SVGA (Matrox G200eR2)
ビデオ・メモリー (誤) 8MB → (正) 16MB

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (System x3100M4/x3250M4)

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3100M4について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 6 (64bit)(Update1以降)、Red Hat Enterprise Linux 6 (32bit)(Update1以降)、
SUSE LINUX Enterprise Server 10 for AMD & EM64T (with Xen含む) (SP4以降)、
SUSE LINUX Enterprise Server 10 for x86 (SP4以降)、VMware ESX Server 4.1
- System x3250M4について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 6 (32bit)(Update1以降)、Red Hat Enterprise Linux 5 (64bit)(with Xen含む)(Update6以降)
Red Hat Enterprise Linux 5 (32bit)(Update6以降)、SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD & EM64T (with Xen含む)(SP1以降)、
SUSE LINUX Enterprise Server 11 for x86(SP1以降)、SUSE LINUX Enterprise Server 10 for AMD & EM64T (with Xen含む) (SP4以降)、
SUSE LINUX Enterprise Server 10 for x86 (SP4以降)、VMware ESXi 4.1

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (System x3100M4/x3250M4)

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3690X5について、以下のサポートオプションを追加しました。
(90Y3101)32GB(1x32GB)クアドランク 1.35V PC3L-8500 ECC DDR3-1066 LP RDIMM
(49Y1433)2GB(1X2GB) デュアルランク 1.5V PC3-10600 ECC DDR3-1333 LP RDIMM

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (System x3690X5)

●2012年02月29日

■ 修正内容 記載の誤植

- BladeCenter HX5 データベース・ワークロード最適化モデル[P.4/25]について、P/N、IBMダイレクト価格(税別)および主記憶の誤植を修正
P/N (誤)7873-B1J → (正)7873-G2J
IBMダイレクト価格(税別) (誤)580,000円 → (正)6,400,000円
主記憶・標準容量 (誤)8GB ECC Chipkill → (正)64GB ECC Chipkill
主記憶・DIMM装着状況 (誤)2 x 4GB → (正)8 x 8GB

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (BladeCenter HX5(7873))

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3755M3について、以下のサポートオプションを追加しました。
(41Y8300)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5 ハイパーバイザー

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (System x3755M3)

●2012年02月22日

■ 修正内容 仕様の変更

- System x3755M3 (42D0485)Emulex 8Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)
(42D0494)Emulex 8Gb デュアルポート FC HBA(PCI-E)の最大搭載枚数について (誤) 1 → (正) 3

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (System x3755M3)

●2012年02月20日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3200M3/x3250M3/x3400M3/x3500M3/x3550M3/x3620M3/x3630M3/x3650M3/
BladeCenter HS22/HS22Vについて、以下のサポートオプションを追加しました。
(41Y8300)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5 ハイパーバイザー

- BladeCenter HX5(7873)について、以下のサポートオプションを追加しました。
(90Y3550)Emulex 10GbE パーチャルファブリックアダプター 2(CFFh)

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (System x3200M3/x3250M3/x3400M3/x3500M3/x3550M3/x3620M3/x3630M3/x3650M3/
BladeCenter HS22/HS22V/HX5(7873)/オプションサポート・マトリックス)

●2012年02月15日

■ 修正内容 記載の誤植

- IBM System x NAS シリーズ [x3630 M3]2.5型ホットスワップHDDモデル(7377-PAQ)スペック表
補助記憶装置 (内蔵) 標準HDD容量について
(誤) 600GB (3.5型300GB SAS 15krpm 6Gbps x4) → (正) 600GB (3.5型300GB SAS 15krpm 6Gbps x2)
- BladeCenter E [P.10/14]/BladeCenter H [P.13/23]/BladeCenter HT [P.11/20] ●SAS 接続モジュールについて
(誤)(32R1859)BNT Layer 2-7 GbE スイッチ・モジュール → (正)(39Y9195)SAS 接続モジュール

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (BladeCenter E/System x3630M3)

■ 修正内容 製品発表の反映

2/15に公開発表されました製品について、システムガイドに追加しました。

備考： IBM System x3755 M3 Windows Server 2008 R2 バンドルモデルの発表：レター番号:PCS12050

対象 PDFファイル版システム・ガイド (System x3755M3)

■ 修正内容 価格改定の反映

備考： IBM System x および BladeCenter 一部製品について価格改定(値下げ)の発表：レター番号:PCS12048

対象 System Guide Book 2012年2月版/PDFファイル版システム・ガイド

●2012年02月06日

■ 修正内容 記載の誤植

- x3400M3のシステム管理用オプションについて
(誤)(46C7526)IBM VIRTUAL MEDIA KEY →
(正)(46C7527)IBM VIRTUAL MEDIA KEY FOR ENTRY SYSTEMS

対象 System Guide Book 2012年2月版
PDFファイル版システム・ガイド (System x3400M3[1/1/30~2/1公開版まで])

●2012年02月01日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加

- System x3250M3/x3400M3/x3500M3/x3550M3/x3620M3/x3630M3/x3650M3/x3690X5(7147)/x3755M3/x3850X5/x3950X5(7143)について、以下のオプションのサポートを追加しました。

(49Y7960)インテル x520 デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター

対象 PDFファイル版システム・ガイド (System x3250M3/x3400M3/x3500M3/x3550M3/x3620M3/x3630M3/x3650M3/x3690X5(7147)/x3755M3/x3850X5/x3950X5(7143))

■ 修正内容 製品発表の反映

2/11に公開発表されました製品について、システムガイドに追加しました。

備考： IBM System x3100 M4 Windows Storage Server 2008 R2 モデルの発表：レター番号:PCS12034

IBM System x3100 M4 Expressモデルの発表：レター番号:PCS12035

IBM System x3200 M3 Expressモデルの発表：レター番号:PCS12036

IBM System x3400 M3 Expressモデルの発表：レター番号:PCS12037

対象 PDFファイル版システム・ガイド (System x3100M4/x3200M3/x3400M3)

■ 修正内容 記載の誤植

- BladeCenter HS12 (8028-54J/56J) 主記憶について

標準容量 (誤) 4GB ECC Chipkill → (正) 2GB ECC non-Chipkill

DIMM装着状況 (誤) 2 x 2GB → (正) 2 x 1GB

対象 PDFファイル版システム・ガイド (BladeCenter HS12[1/11~1/19公開版まで])

●2012年01月19日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3755 M3について、以下のサポートOSを追加しました。

VMware ESXi 4.0 (Update2以降)

対象 System Guide Book 2011年7月版

PDFファイル版システム・ガイド (System x3755M3)

■ 修正内容 仕様の変更

- I/O拡張カード/スイッチ・モジュール 構成表の更新

対象 System Guide Book 2011年7月版

PDFファイル版システム・ガイド (BladeCenter S/E/H/HT/HS12/HS22/HX5)

■ 修正内容 記述の修正

HS22Vのハードウェア障害検知項目、"SSD"について、各項目を"×"から"○"に変更

対象 System Guide Book 2011年7月版

PDFファイル版システム・ガイド (BladeCenter HS22V)

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3200M3/x3250M3について、以下のサポートオプションを追加しました。

(49Y1405)2GB(1x2GB.1Rx8.1.35V)PC3L-10600 CL9 DDR3 1333MHz LP RDIMM

(49Y1407)4GB(1x4GB.2Rx8.1.35V)PC3L-10600 CL9 DDR3 1333MHz LP RDIMM

(49Y1399)8GB(1x8GB)クアッドランク 1.35V PC3L-8500 ECC DDR3-1066 LP RDIMM

備考： 1.5Vで動作します。

対象 System Guide Book 2011年7月版

PDFファイル版システム・ガイド (System x3200M3/x3250M3/オプションサポート・マトリックス)

■ 修正内容 仕様の変更

- System x3550M3 (95Y3750)Mellanox ConnectX-2 デュアルポート QSFP QDR IB アダプターの最大搭載枚数について (誤) 2 → (正) 1

- System x3650M3 (95Y3750)Mellanox ConnectX-2 デュアルポート QSFP QDR IB アダプターの最大搭載枚数について (誤) 3 → (正) 1

- System x3690X5 (95Y3750)Mellanox ConnectX-2 デュアルポート QSFP QDR IB アダプター (81Y9990)Mellanox ConnectX-2 デュアルポート 10GbE アダプターの最大搭載枚数について (誤) 3 → (正) 4

- System x3755M3 (42D0485)Emulex 8Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)/(42D0494)Emulex 8Gb デュアルポート FC HBA(PCI-E)/ (95Y3750)Mellanox ConnectX-2 デュアルポート QSFP QDR IB アダプターの最大搭載枚数について (誤) 3 → (正) 1

対象 System Guide Book 2011年7月版

PDFファイル版システム・ガイド (System x3550M3/x3650M3/x3690X5(7147)/x3755M3)

■ 修正内容 価格改定の反映

備考： IBM System x / BladeCenter 一部製品および関連オプション 価格改定(値下げ)の発表：レター番号:PCS12029

対象 System Guide Book 2011年7月版/PDFファイル版システム・ガイド

●2012年01月12日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3690X5(7147)/x3850X5/x3950X5(7143)について、以下のサポートオプションを追加しました。

(41Y8300)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5 ハイパーバイザー

備考： IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5.0 ハイパーバイザー の発表
レター番号:PCS12022

対象 System Guide Book 2011年7月版

PDFファイル版システム・ガイド (System x3690X5(7147)/x3850X5/x3950X5(7143)/オプションサポート・マトリックス)